


Schematischer „Stammbaum“ der Kaltarbeitsstähle für Hand- und Maschinenwerkzeuge



Steigende Zähigkeit

